

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 112	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Cedda n. 9</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo a due piani**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **portoncino di ingresso**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	<b>pietra a vista</b>	<b>materiali tradizionali</b>

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
	<b>corpo aggiunto laterale, tettoia</b>	

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio non presenta caratteristiche di particolare pregio. Può essere completato e rimodellato ai lati (finestre cieche e corpi aggiunti). Da conservare la forma tipica dell'entrata e della facciata su strada.**  
**Gruppo B.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

