COMUNE DI POGGIBONSI Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente	SCHEDA EDIFICIO N° 118	U.T.O.E. 1.2

Individuazione: **Località Ormanni n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8**

Toponimo: **Fattoria Ormanni**

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **villa-fattoria**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **portone in pietra con stemma, regolarità delle aperture, riquadrature in pietra**

5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* **intonaco** *finiture:* **pietra, materiali tradizionali**

6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* *dei materiali di finitura:*

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **giardino all'italiana chiuso da muro, alberi d'alto fusto (cedri), pozzo**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **fuori del recinto murario un annesso (cantina), un capannone recente**

11. *Note:* **piscina nell'area di pertinenza**

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta elementi architettonici e ambientali di grande pregio e va pertanto tutelato integralmente. Va inoltre conservato anche l'impianto del resede di pertinenza e il muro di cinta, che rappresentano un elemento ambientale di grande visibilità e connotano fortemente il paesaggio.

Gruppo A.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

lato ovest

lato est

veduta generale da ovest