

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 124	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Cedda n. 2	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada in posizione visibile**

2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **originariamente villino ottocentesco, oggi casa colonica compatta con colombaia e annesso a un piano in aderenza**

3. *Datazione:* **1860 - 1880**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **torre colombaia, arconi laterali**

5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* *finiture:*
intonaco

6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* *dei materiali di finitura:*

7. *Stato di conservazione:* **carenza di interventi di manutenzione**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **annesso agricolo a due piani con grigliati in laterizio e arcone, datato 1930**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici nel loro insieme presentano caratteristiche tipologiche di pregio che meritano di essere conservate integralmente. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio principale



veduta generale