

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 125	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione:

**Località Le Buche s. n.**

Toponimo:

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in fondo valle, poco visibile**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **scala coperta con doppio loggiato, arconi al P.T.**

5. Materiali prevalenti:

paramenti esterni:

**intonaco colore rosa**

finiture:

**materiali tradizionali**

6. Modifiche e manomissioni evidenti:

dell'impianto originario:

**tamponamenti**

dei materiali di finitura:

7. Stato di conservazione: **totale assenza di interventi di manutenzione, qualche lesione**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **forno, una grande quercia**

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso agricolo con grigliati in laterizio, costruito dopo il 1825**

11. Note:


.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio si è conservato integro nell'insieme e in alcuni elementi di particolare pregio tipologico. Va tutelato anche in rapporto agli aspetti ambientali (colorazione dell'intonaco, quercia).**

**Gruppo D**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*lato sud con annesso*



*lato est*