

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 13	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Case San Marino n. 10</b>	<i>Toponimo:</i> <b>l'Osteria</b>
---	--------------------------------------

*Data di rilevazione:* **30 novembre 1999**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> <b>su strada in crinale</b>		
2. <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>casa colonica composta e articolata</b>		
3. <i>Datazione:</i> <b>non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> <b>disposizione dei volumi, grigliati in laterizio dell'annesso</b>		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>pietra e laterizio</b>
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>lievi modifiche</b>
7. <i>Stato di conservazione:</i> <b>buono</b>		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> <b>residenza</b>		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> <b>giardino racchiuso da recinzione in muratura</b>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> <b>un annesso ristrutturato in aderenza all'edificio principale</b>		
11. <i>Note:</i> .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha lasciato quasi integro l'aspetto originario dell'edificio, il cui maggior pregio è rappresentato dalla aggregazione dei volumi e dalla disposizione complessiva, senza elementi di particolare pregio. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*cancello di entrata.*



*l'edificio dalla strada*