COMUNE DI POGGIBONSI Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente	SCHEDA EDIFICIO N° 131	U.T.O.E. 1.2

Individuazione: **Località Gaggiano n. 7 - 8**

Toponimo:

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **inserito in un nucleo non più omogeneo, con affaccio sulla vallata**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **composizione dei volumi**

5. Materiali prevalenti:
paramenti esterni: **pietra a vista**
finiture: **laterizio, materiali tradizionali**

6. Modifiche e manomissioni evidenti:
dell'impianto originario: **tamponamenti, forature**
dei materiali di finitura:

7. Stato di conservazione: **edificio pericolante**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **gruppo di annessi agricoli con grigliati in laterizio e arconi, tutti pericolanti ad eccezione del primo sulla strada con saracinesca. Sono tutti costruiti dopo il 1825.**

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'edificio pur non presentando elementi particolari di pregio è interessante per la sua tipologia e per l'articolazione dei volumi, che vanno pertanto conservati. Sono modificabili invece altri elementi quali le forature o le tecnologie costruttive, per favorire un recupero delle strutture degradate. ***Gruppo D***

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

uno degli annessi

edificio principale lato nord

edificio principale lato sud