

|   |                                  |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 136 | <b>U.T.O.E. 1.2</b> |
|---|----------------------------------|---------------------|

|   |  |
|---|--|
| <i>Individuazione:</i><br><b>Località Cedda n. 15</b> | <i>Toponimo:</i><br><b>Casa S. Lucia</b> |
|---|--|

*Data di rilevazione:* **14 febbraio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **sulla strada, non molto visibile, pino segnaletico**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica compatta a pianta quadrata**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **annesso**
5. *Materiali prevalenti:*


|  |                                 |                               |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
|  | <i>paramenti esterni:</i>       | <i>finiture:</i>              |
|  | <b>pietra a mattoni a vista</b> | <b>materiali tradizionali</b> |
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:*

|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | <i>dell'impianto originario:</i>  | <i>dei materiali di finitura:</i> |
|  | <b>scala esterna dell'annesso</b> |                                   |
7. *Stato di conservazione:* **carenza di interventi di manutenzione**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **aia in mattoni**
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso a due piani con arcone, scala esterna e grigliati in laterizio, un annesso più piccolo a capanna, entrambi successivi al 1825**
11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

***L'annesso è la parte tipologicamente più interessante. L'edificio principale ha forature di dimensioni molto limitate. Anche se non vi sono elementi di particolare pregio va conservato l'insieme dei volumi e la loro disposizione planovolumetrica. Gruppo B.3***

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



***annesso***



***edificio principale***