

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 137	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Agresto n. 10	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **14 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in cima alla collina, visibile**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio mono-bifamiliare**

3. Datazione: **costruito o ricostruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	intonaco	non tradizionali, tegole marsigliesi

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **due piccoli annessi**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, anche se non in contrasto con l'ambiente, non presenta alcun elemento di pregio e pertanto può essere sostituito. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

