

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 147	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Agresto s. n.	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **14 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **più basso della strada, in posizione non visibile**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio a un piano, seminterrato sul fianco della collina**

3. Datazione: **Catasto Leopoldino mancante: presumibilmente costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: laterizio
--------------------------	---	-------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **giardino**

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, per quel che si può vedere, sembra recente o comunque dovuto alla trasformazione di un annesso. Non vi sono elementi che meritino la conservazione, anche se la costruzione non è in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



