

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 167	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Villore n. 10	<i>Toponimo:</i> “Monte”
---	------------------------------------

Data di rilevazione: **14 febbraio 2000**


DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada in crinale		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: casa colonica compatta a pianta quadrangolare		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: regolarità del volume, finestre dipinte		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> tamponamenti	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: residenza		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: un annesso agricolo parte a un piano, parte a due piani con arcone, in grave stato di degrado (manca il tetto). Può essere recuperato a fini residenziali		
11. Note:		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta alcune caratteristiche di pregio. Le finestre irregolari possono essere modificate. Va conservato inoltre l'impianto planovolumetrico. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



edificio principale