

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 172	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Villore s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>la Piazza</b>
---	--------------------------------------

*Data di rilevazione:* **15 febbraio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada in crinale, in posizione dominante**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata con scala esterna e loggetta**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, posizione**
5. *Materiali prevalenti:*

	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	<b>pietra a vista</b>	<b>alcuni materiali non tradizionali</b>
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:*

	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	<b>forature</b>	<b>gronde, infissi, elementi in cotto</b>
7. *Stato di conservazione:* **buono, in parte lavori in corso**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **lo spazio antistante in mattoni**
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso a un piano ristrutturato con forno e grigliati in laterizio, un altro sulla strada a due piani con lavori in corso**
11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha in parte modificato i caratteri tipologici originali, in particolare nelle finiture. Comunque va conservato l'impianto planovolumetrico, che è l'elemento di maggior interesse in rapporto all'ambiente. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso in ristrutturazione**



**edificio principale**



**veduta generale**