

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 177	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione:

Toponimo:

Località Poggio Villore n. 9 E – 9 F

Data di rilevazione: **15 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada visibile**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **case a schiera recenti**

3. Datazione: **costruiti dopo il 1945 (non riportato ancora in cartografia)**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:

paramenti esterni:
intonaco

finiture:

laterizio, non tradizionali

6. Modifiche e manomissioni
evidenti:

dell'impianto originario:

dei materiali di finitura:

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **non sono riportati sulla cartografia**

CLASSIFICAZIONE

Costruzione recente fatta ad imitazione delle case rurali con colombaia, arcate e grigliati in laterizio. L'impatto volumetrico è piuttosto pesante, attenuato dalla tipologia e dagli elementi di finitura. Rappresenta comunque un elemento di contrasto rispetto al nucleo in cui è inserito. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

