

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 178	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Poggio Villore n. 9	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **15 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica con scala esterna**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	pietra avista	materiali tradizionali

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
	forature	

7. Stato di conservazione: **degrado fisico in parte anche strutturale**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta caratteri di particolare pregio, può essere ristrutturato con tecniche anche non tradizionali, visto lo stato di degrado, purché venga mantenuta la tipologia e la volumetria originaria.
Gruppo D

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

