

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 187	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Poggio Villore s. n.	<i>Toponimo:</i> la Lama
--	------------------------------------

Data di rilevazione: **15 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **sul crinale molto visibile, tra vigne, molto ben inserito**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica compatta a pianta quadrata**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **grande arco, regolarità volume e forature**
5. *Materiali prevalenti:*


	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	intonaco, pietra a vista	materiali tradizionali
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:*

	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	tamponamenti, corpo in lamiera	
7. *Stato di conservazione:* **mancanza di interventi di manutenzione**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **la strada di accesso**
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **due annessi agricoli con grigliati in laterizio**
11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

Uno dei migliori esempi di inserimento nell'ambiente, sia gli annessi sia l'edificio principale. Il complesso va conservato integralmente, riordinando la parte retrostante dai corpi precari malamente aggiunti. **Gruppo A.2**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



tra le vigne



con la strada di accesso.