

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 19	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Ellerone s. n.	<i>Toponimo:</i> Podere Villamaggio
--	---

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada, pini**

2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica compatta con scala esterna**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> laterizio, materiali non tradizionali
---------------------------------	--	--

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> loggetta sulla scala	<i>dei materiali di finitura:</i> tutti
--	---	---

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **due annessi: uno piccolo con grigliati in laterizio, uno di recente edificazione**

11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

L'edificio è stato completamente ristrutturato, non presenta elementi di particolare valore ambientale e tipologico e pertanto va conservato nell'aspetto esteriore complessivo. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato su strada



lato sud