

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 193	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Strolla s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>L'Ulivo</b>
---	------------------------------------

*Data di rilevazione:* **15 febbraio 2000**


### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>situato a mezza costa</b>		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica compatta con colombaia</b>		
3. Datazione: <b>non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>tipologia e volume, colombaia, loggetta, archi in mattoni</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>pietra a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>laterizio, materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>tettoie</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso in ristrutturazione con grigliati a tutta parete</b>		
11. Note: .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione, anche se un po' troppo leziosa, non ha cancellato gli elementi tipologici di pregio dell'edificio. Va conservato nel suo aspetto esteriore. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso in ristrutturazione**

**edificio principale**