

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 206	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Talciona n. 3A - 3B - 3C	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> 29 febbraio 2000

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> su strada con molti alberi intorno
--

<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> tre edifici singoli mono-bifamiliari (tipologia recente)
--

3. <i>Datazione:</i> costruiti dopo il 1945
--

4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i>

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco, legno, rivestimento in mattoni	<i>finiture:</i> non tradizionali
---------------------------------	---	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. <i>Stato di conservazione:</i> buono
--

8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza
--

9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>

10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> due annessi
--

11. <i>Note:</i> .

CLASSIFICAZIONE

<i>Gli edifici non presentano elementi di alcun valore e pertanto possono essere sostituiti. La vegetazione e l'esiguità volumetrica (terzo edificio) attenuano l'impatto ambientale. Gruppo G.1</i>


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio a palazzina



edificio "chalet"



ex annesso in legno