

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 209	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Talciona n. 3	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

Data di rilevazione: **29 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada in crinale, inserito in un nucleo omogeneo**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica composta e articolata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, aperture ad arco**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature	<i>dei materiali di finitura:</i> stuccature troppo evidenti
--	---	--

7. *Stato di conservazione:* **lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **vuota per lavori in corso**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **cipresso**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso a due piani con grigliati in ristrutturazione**

11. *Note:* **piscina nell'area di pertinenza**
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha rispettato i valori tipologici dell'edificio, anche se con poca attenzione al trattamento delle superfici murarie. Il complesso è comunque molto interessante e va tutelato in particolare nel suo impianto tipologico e planovolumetrico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



edificio principale lato sud



edificio principale lato nord