

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 211	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Talciona n. 10</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **29 febbraio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in aderenza alla chiesa, inserito in un nucleo omogeneo**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica composta ed articolata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **composizione dei volumi, aperture ad arco**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>pietra a vista</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>un angolo demolito e forse rifatto</b>	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	--	----------------------------

7. Stato di conservazione: **lavori in corso, consolidamento anche strutturale**

8. Uso attuale prevalente: **vuota per lavori in corso**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:


10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **anticamente era forse l'albergo per i pellegrini accanto alla chiesa**

### CLASSIFICAZIONE

**La ristrutturazione non ha per ora intaccato le caratteristiche tipologiche del manufatto. L'impianto è particolarmente interessante e merita di essere conservato integralmente, anche per la posizione in aderenza alla chiesa. Gruppo A.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*lato nord*



*lato est*



*lato sud, sulla strada*