

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 215 | U.T.O.E. 1.2 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|------------------|
| <i>Individuazione:</i> Località Talcione n. 17 | <i>Toponimo:</i> |
|--|------------------|

| |
|-----------------------------|
| <i>Data di rilevazione:</i> |
|-----------------------------|

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

| |
|--|
| 1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada, inserito in un nucleo omogeneo |
|--|

| |
|--|
| <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> probabilmente ex annesso della villa schedata col n. 214 |
|--|

| |
|---|
| 3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente |
|---|

| |
|--|
| 4. Elementi architettonici o tipologici di valore: |
|--|

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 5. Materiali prevalenti: | <i>paramenti esterni:</i> intonaco non tradizionale | <i>finiture:</i> materiali non tradizionali |
|--------------------------|---|---|

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | <i>dell'impianto originario:</i> terrazzo | <i>dei materiali di finitura:</i> tutti |
|---------------------------------------|---|---|

| |
|---|
| 7. Stato di conservazione: buono |
|---|

| |
|---|
| 8. Uso attuale prevalente: residenza |
|---|

| |
|--|
| 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: |
|--|

| |
|--|
| 10. Descrizione degli edifici secondari: |
|--|

| |
|---|
| 11. Note: entra dal giardino dell'edificio schedato precedentemente n. 214 |
|---|

CLASSIFICAZIONE

| |
|---|
| Un rifacimento non recente ha completamente cancellato gli elementi tipologici originari. Andrebbe rimodellato in considerazione della vicinanza alla villa-fattoria e del nucleo omogeneo in cui è inserito. Gruppo F |
|---|

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

