

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 216	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Talciona n. 18 - 23	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> 29 febbraio 2000

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> su strada, inserito in un nucleo omogeneo

<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica allungata con colombaia

3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile

4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> composizione dei volumi, colombaia, archi in pietra
--

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	intonaco, pietra a vista	

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	forature	stucature, materiali scala esterna

7. <i>Stato di conservazione:</i> buono
--

8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza
--

9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza</i>
--

10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> annessi ristrutturati uniti al corpo principale
--

11. <i>Note:</i>
.

CLASSIFICAZIONE

Il corpo a L è successivo al 1825. L'edificio ha subito due diversi tipi di ristrutturazione che interrompono l'unitarietà del manufatto originario. Permangono comunque alcuni elementi tipologici di qualche valore. Va conservato in particolare l'impianto planovolumetrico. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato sulla strada



corpo a L



facciata principale