

|   |                                  |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 226 | <b>U.T.O.E. 1.2</b> |
|---|----------------------------------|---------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Individuazione:<br><b>Località Luco n. 25</b> | Toponimo: |
|---|-----------|

Data di rilevazione: **9 marzo 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in mezzo al bosco, viale di cipressi**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex stalla per cavalli**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **riquadrate in mattoni**

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 5. Materiali prevalenti: | paramenti esterni:<br><b>intonaco, mattoni faccia a vista</b> | finiture:<br><b>materiali tradizionali</b> |
|--------------------------|---|--|

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | dell'impianto originario:<br><b>rialzamento di un piano, forature</b> | dei materiali di finitura:<br><b>imposte di legno pieno</b> |
|---------------------------------------|---|---|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha in gran parte stravolto la tipologia originaria. Da conservare alcuni elementi della parte antica (tettoia e piano terra). Gruppo E.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

