

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 229	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Luco n. 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **9 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **inserito in un nucleo omogeneo**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio lungo e compatto**

3. Datazione: **Catasto Leopoldini mancante, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **regolarità forature**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **carenza di interventi di manutenzione**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio sembra di epoca più recente rispetto al nucleo. Non presenta elementi particolari di valore, ma va conservato nel suo impianto planovolumetrico e nella scansione della facciata. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

