

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> <b>N° 252</b>	<b>U.T.O.E. 2.1</b>
---	---	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Gruccia s. n.</b>	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

*Data di rilevazione:* **21 marzo 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **forse ex scuola**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	<b>pietra e mattoni a vista</b>	<b>non tradizionali</b>

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

7. Stato di conservazione: **grave carenza di interventi di manutenzione**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

***L'edificio non presenta elementi di valore e pertanto può essere sostituito. Nel contesto di case recenti sorte nell'intorno il manufatto non è in contrasto.***

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

