

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 252	U.T.O.E. 2.1
---	---	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Gruccia s. n.	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> 21 marzo 2000
--

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada
--

<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> forse ex scuola

3. Datazione: costruito dopo il 1945

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:
--

5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> pietra e mattoni a vista	<i>finiture:</i> non tradizionali
--------------------------	--	---

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

7. Stato di conservazione: grave carenza di interventi di manutenzione

8. Uso attuale prevalente: in abbandono
--

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
--

10. Descrizione degli edifici secondari:
--

11. Note: .

CLASSIFICAZIONE

<i>L'edificio non presenta elementi di valore e pertanto può essere sostituito. Nel contesto di case recenti sorte nell'intorno il manufatto non è in contrasto. Gruppo G.1</i>
--

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

