

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 264	U.T.O.E. 3.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Lecchi s. n.	<i>Toponimo:</i> Villa Lecchi
--	---

Data di rilevazione: **21 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in posizione dominante		
Impianto tipologico e planovolumetrico: villa con torretta e cappella		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: riquadrate aperture e stipiti in pietra, posizione		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> scalinata esterna	<i>dei materiali di finitura:</i> infissi, tinteggiature
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: albergo e ristorante		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: parco, muro di cinta, cancellata		
10. Descrizione degli edifici secondari: edificio adibito a ristorante (più recente)		
11. Note:		


CLASSIFICAZIONE

L'edificio, anche se rimaneggiato in epoca successiva, costituisce un'immagine ormai consolidata e un riferimento visivo molto forte. Va pertanto salvaguardato il suo aspetto esteriore e conservati intatti gli elementi nell'area di pertinenza. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato nord



lato est



facciata