

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 269	<b>U.T.O.E. 3.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Lecchi s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Chiesa di Lecchi</b>
--	---

*Data di rilevazione:* **21 marzo 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada, inserito in un nucleo omogeneo**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **chiesa con edifici in aderenza**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **campanile, portico**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco, mattoni a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	---	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **attrezzatura**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:*

11. *Note:*

### **CLASSIFICAZIONE**

***L'edificio presenta elementi architettonici di qualche pregio. I volumi che si addossano alla chiesa formando una piccola corte sono ormai una caratteristica consolidata. Da tutelare integralmente.***  
**Gruppo A.1**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*lato nord*



*facciata*