

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> <b>N° 28</b>	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	--	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località San Giorgio n. 2</b>	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

*Data di rilevazione:* **30 novembre 1999**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in posizione dominante**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo multipiano (tipologia recente)**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>non tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**Tipologia e volume in contrasto con l'ambiente rurale in cui è inserito, contrasto aggravato dalla sua visibilità. Gruppo G.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

