

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 284	<b>U.T.O.E. 2.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Castagneto 3 – 3 A – 3 B</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Castagneto</b>
--	---------------------------------------

*Data di rilevazione:* **9 aprile 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>situato a mezza costa</b>		
Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica allungata</b>		
3. Datazione: <b>non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore:		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco non tradizionale</b>	<i>finiture:</i> <b>non tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>forature, balconi, terrazza, scale esterne</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>infissi, imposte, righiere</b>
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: <b>aia in cotto</b>		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso agricolo con grigliati in laterizio e arcone parzialmente manomesso, un altro più piccolo, uno in lamiera, uno in prefabbricato, baracche varie</b>		
11. Note: .		

### CLASSIFICAZIONE

**Il complesso è stato completamente rifatto cancellando tutti gli elementi tipologici originari. Non merita di esser conservato. Da mantenere solo l'impianto tipologico. Gruppo C.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**annesso**



**edificio principale da ovest**



**edificio principale da sud-est**