

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 307	U.T.O.E. 2.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Strolla s. n.	<i>Toponimo:</i> A.N.F.F.A.S. Centro S. Lucia
---	---

Data di rilevazione: **12 aprile 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo a un piano**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: non tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **attrezzatura sanitaria**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. La tipologia è in contrasto con l'ambiente, peraltro già piuttosto manomesso. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

