

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 329	U.T.O.E. 3.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucia s. n.	<i>Toponimo:</i> Piazzole
--	-------------------------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in collina ben inserita nell'ambiente**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica composta ed articolata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **arcate in mattoni, doppio loggiato**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> sassi e laterizio di risulta a vista	<i>finiture:</i> laterizio, materiali tradizionali
---------------------------------	--	--

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	---	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **prato con alberi**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso in aderenza con grigliati in laterizio, un annesso agricolo con arcata, un altro con archetto e forno, un annesso più recente**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha in gran parte conservato e valorizzato i caratteri tipologici originari. Va tutelato integralmente nel suo attuale aspetto. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



edificio principale lato ovest



edificio principale lato sud