

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 330	U.T.O.E. 3.1
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucia n. 10	<i>Toponimo:</i>
----------------------------------------------------------	------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta a pianta rettangolare**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **archi in mattoni**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> sassi e laterizio di risulta a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i> infissi annesso
----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **albero, aia in cotto**

Descrizione degli edifici secondari: **un annesso in aderenza con arcone, un altro isolato con archi e grigliati in laterizio**

11. *Note:* **piscina nell'area di pertinenza**
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha conservato e valorizzato i caratteri tipologici originari. Va tutelato integralmente nel suo attuale aspetto. Gruppo E.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso in aderenza



edificio principale



veduta generale