

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 346	U.T.O.E. 4.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Vivia n. 7-8-9	<i>Toponimo:</i> Querciola
--	--------------------------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **regolarità forature**

5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> intonaco non tradizionale	<i>finiture:</i> non tradizionali
--------------------------	---	---

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> rialzamento	<i>dei materiali di finitura:</i> della scala esterna
---------------------------------------	--	---

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:


10. Descrizione degli edifici secondari: **due grandi annessi agricoli recenti**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta elementi di particolare pregio ed è molto manomesso nei materiali di finitura. Da conservare solo l'impianto tipologico. Gruppo C.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annessi



edificio principale