

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 348	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Vivaia n. 6 – 6 A	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in collina, visibile**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica composta ed articolata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **arco in mattoni**

5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* **pietra a vista, intonaco non tradizionale** *finiture:* **materiali tradizionali**

6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* **rifacimenti consistenti, corpi aggiunti** *dei materiali di finitura:* **tutti quelli della parte rifatta**

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **aia in cotto**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con arcone e grigliati in laterizio**

11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

L'edificio è stato in gran parte manomesso. Resta una parte del lato sud che ancora conserva qualche elemento di pregio e l'annesso. Da tutelare l'impianto planovolumetrico e la parte ancora originaria (angolo sud-est). Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



parte rifatta



parte originaria