

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 349	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Vivaia n 4	<i>Toponimo:</i> Vivaia
--	-----------------------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in posizione dominante, viale di accesso di cipressi		
Impianto tipologico e planovolumetrico: villa-fattoria		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma dissimile		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: regolarità volume e forature, cappella, mensole in cotto sottogronda, atmosfera generale		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista, rinzaffo	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: residenza, produttivo agricolo		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: giardino alberato, pozzo, arco di accesso in mattoni		
10. Descrizione degli edifici secondari: cappella in mattoni faccia vista, colonica con scala esterna e tabernacolo in cotto, un annesso agricolo con archi e stipiti in pietra, uno più piccolo con arco e grigliati in laterizio, limonaia, due annessi agricoli recenti, di cui uno in lamiera		
11. Note: .		


CLASSIFICAZIONE

Il complesso è tipologicamente tra i più interessanti e meglio conservati. Alcuni edifici presentano anche elementi di pregio architettonico e ambientale. Da tutelare integralmente. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



colonica con tabernacolo



cappella e limonaia



edificio principale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio principale



annesso



annesso



annessi recenti



viale di accesso

