

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 353	<b>U.T.O.E. 4.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Caduta 1 A</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **sulla strada, in pianura**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo mono-bifamiliare (tipologia recente)**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>pietra a vista</b>	finiture: <b>non tradizionali</b>
--------------------------	---	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. E' in contrasto con l'edificio accanto. Gruppo G.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

