

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 356	U.T.O.E. 4.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Caduta s. n.	<i>Toponimo:</i> Navina
--	-----------------------------------

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada		
Impianto tipologico e planovolumetrico: casa colonica allungata con scala esterna		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: aperture ad arco, stipiti in pietra squadrata		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista con rinzafo	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> tamponamenti, corpo aggiunto	<i>dei materiali di finitura:</i> della scala esterna
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: residenza		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: aia in pietra e cotto, quercia		
10. Descrizione degli edifici secondari: un annesso agricolo con tettoia in lamiera, un altro a due piani con due archi e arcone, uno recente in materiale prefabbricato		
11. Note: Metà edificio è stata ristrutturata		

CLASSIFICAZIONE

Le parti ristrutturate hanno in parte perso le caratteristiche tipologiche originarie (vedi differenza dei paramenti murari). Nel complesso rimangono alcuni elementi tipologici di pregio ambientale. In particolare va tutelato l'impianto planovolumetrico e uno degli annessi. Gruppo B.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso di pregio



lato sulla strada



lato interno