

|   |                                  |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 361 | <b>U.T.O.E. 5.1</b> |
|---|----------------------------------|---------------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <i>Individuazione:</i><br><b>Località S. Antonio n. 7</b> | <i>Toponimo:</i><br><b>Novoli</b> |
|---|-----------------------------------|

*Data di rilevazione:* **8 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in collina tra prati, ben inserita nell'ambiente**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica composta e articolata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| 5. <i>Materiali prevalenti:</i> | <i>paramenti esterni:</i><br><b>sassi e laterizio di risulta a vista</b> | <i>finiture:</i><br><b>materiali tradizionali</b> |
|---------------------------------|--|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
| 6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i> | <i>dell'impianto originario:</i><br><b>corpi aggiunti</b> | <i>dei materiali di finitura:</i> <b>imposte in legno pieno, tetto (parte)</b> |
|--|---|--|

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **corte tra edificio principale e edifici secondari**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo isolato con grigliati in laterizio e tettoia, gli altri formano un insieme con l'edificio principale**

11. *Note:* **Parea di pertinenza è completamente chiusa da rete**

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha in parte modificato le caratteristiche tipologiche originarie. Il complesso comunque merita di essere conservato nel suo impianto planovolumetrico. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*annesso isolato*



*lato sud*



*lato est*