

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 372	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione:

Località Fontana n. 4 - 4 A - 5

Toponimo:

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **colombaia, archi in mattoni**

5. Materiali prevalenti: paramenti esterni: **intonaco** finiture: **materiali tradizionali**

6. Modifiche e manomissioni evidenti: dell'impianto originario: **corpi aggiunti, porticato su pilastri, balcone** dei materiali di finitura:

7. Stato di conservazione: **la parte ovest buono, la parte est in grave stato di degrado**

8. Uso attuale prevalente: **residenza, in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **aia in cotto**

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **la parte ovest non compare nel Catasto Leopoldino**

CLASSIFICAZIONE

L'edificio ha subito alcune evidenti manomissioni. Rimane quasi intatta la parte est, che presenta ancora elementi tipologici originari di qualche pregio, che meritano di essere conservati e recuperati.

Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



parte ovest



separazione dall'edificio 373



parte est