

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 393	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Pini n. 3 - 5</b>	<i>Toponimo:</i>
---------------------------------------------------------	------------------

*Data di rilevazione:* **9 maggio 2000**

#### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in cima alla collina, inserito in un nucleo omogeneo**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica a L con scala esterna**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>forature, corpi aggiunti</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>infissi, intonaco (parte)</b>
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono, parte con lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con grigliati in laterizio e tettoia in lamiera, in cattivo stato di conservazione**

11. *Note:*  
.

#### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio, in parte manomesso, non presenta comunque elementi particolari di valore. Va tutelato l'impianto tipologico e recuperato l'annesso. Gruppo C.2**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*annesso*



*edificio principale lato ovest*



*edificio principale lato nord*