

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 394	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Pini n. 11</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **9 maggio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in cima alla collina, inserito in un nucleo omogeneo**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex annesso agricolo**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **grigliati in laterizio**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>pietra a vista e intonaco</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	--	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>tettoia, forature, tipologia</b>	dei materiali di finitura: <b>infissi</b>
---------------------------------------	--	--

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **due piccole costruzioni in legno**

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**La ristrutturazione ha completamente stravolto l'impianto e la tipologia originaria. Può essere sostituito. Costituisce un elemento di contrasto in un nucleo complessivamente ancora integro.**  
**Gruppo E.3**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

