

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 395	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione:

**Località Pini n. 7 – 12 – 13**

Toponimo:

Data di rilevazione: **9 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in cima alla collina, inserito in un nucleo omogeneo**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica composta e articolata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **aperture ad arco**

5. Materiali prevalenti:

paramenti esterni:

**pietra a vista**

finiture:

**materiali tradizionali**

6. Modifiche e manomissioni evidenti:

dell'impianto originario:

**forature, pannello solare sul tetto**

dei materiali di finitura:

**infissi**

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **casa colonica e annesso ristrutturati ad uso residenziale con arconi e archi ribassati in mattoni**

11. Note:

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha conservato alcuni caratteri tipologici tradizionali, che meritano di essere tutelati. In particolare l'impianto planovolumetrico e gli elementi citati. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**casa colonica e annesso.**



**edificio principale lato est**



**edificio principale lato sud**