

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 399	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Maltraverso n. 10 – 11 – 12 – 13	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada alberata**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio produttivo agricolo (ex granaio)**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **regolarità forature**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **lavori di manutenzione per tetto crollato, in cattivo stato**

8. *Uso attuale prevalente:* **in abbandono**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un capannone agricolo in costruzione**

11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta elementi particolari di pregio, ma è tipologicamente interessante. Per un suo recupero sono necessari interventi di trasformazione della struttura. Va conservato comunque l'impianto tipologico. Gruppo C.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



capannone in costruzione



edificio principale lato nord



edificio principale lato sud