

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 404	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Lisoino s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Lisoino</b>
---	------------------------------------

*Data di rilevazione:* **22 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in collina su uno sperone, con alberi**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata con scala esterna**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **arco ribassato in mattoni**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>scale esterne</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>parti di intonaco in cemento</b>
--	--	--

7. *Stato di conservazione:* **grave carenza di interventi di manutenzione**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, parte in abbandono**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **avanzi di aia in cotto**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso vecchio usato come garage, un altro nuovo con tetto in lamiera**

11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio, in parte manomesso specie negli annessi, non presenta caratteri particolari da conservare, se non l'impianto tipologico. Gruppo C.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annessi**



**edificio principale parte ovest**



**edificio principale parte est**