

|   |                                  |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 408 | <b>U.T.O.E. 6.1</b> |
|---|----------------------------------|---------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Individuazione:<br><b>Località Castiglioni Basso s. n.</b> | Toponimo: |
|--|-----------|

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **tra il torrente e la strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo mono-bifamiliare (tipologia recente)**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 5. Materiali prevalenti: | paramenti esterni:                        | finiture:               |
|                          | <b>intonaco, pietra e mattoni a vista</b> | <b>non tradizionali</b> |

|                                       |                           |                            |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | dell'impianto originario: | dei materiali di finitura: |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. La vegetazione mitiga l'impatto ambientale della nuova costruzione. Gruppo G.1**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

