

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 409 | U.T.O.E. 6.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

Individuazione:

Toponimo:

Località Castiglioni Basso n. 5 – 6

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa in linea**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:

paramenti esterni:
intonaco

finiture:
non tradizionali

6. Modifiche e manomissioni evidenti:

dell'impianto originario: **ampliamento, scala esterna, balconi**

dei materiali di finitura:
tutti

7. Stato di conservazione: **carenza di interventi di manutenzione (parte vecchia)**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **due annessi ampliati alla meglio**

11. Note:

.

CLASSIFICAZIONE

All'edificio originario è stata aggiunta un parte. Nell'insieme comunque non esistono elementi di valore da conservare. Non è in contrasto perché il contesto è già molto manomesso. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annessi



parte recente



parte vecchia