

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 411	U.T.O.E. 6.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Castiglioni Basso n. 8	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **villino primi novecento**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **riquadrate in pietra, aperture ad arco, finestri tondi**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco non tradizionale	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	--	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: scala esterna	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **un edificio nuovo a un piano per uso abitativo**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta alcune caratteristiche di pregio dell'epoca di costruzione. Va salvaguardata in particolare la facciata su strada. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio nuovo



edificio principale