

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 442	U.T.O.E. 5.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucchese n. 5	<i>Toponimo:</i> Villa Busi
--	---------------------------------------

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **villa**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **aperture ad arco, riquadrature in pietra, regolarità forature**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> ampliamento, scala esterna e ballatoio	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **albergo e ristorante**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **cancello, giardino con muro di cinta in pietra**

10. *Descrizione degli edifici secondari:*

11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

La villa è stata ampliata rispetto al Catasto Leopoldino nella parte est. Un corpo aggiunto recente è stato aggiunto sul lato nord. L'impianto originario presenta elementi architettonici di grande valore e merita di essere conservato integralmente, anche per la sua visibilità. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato nord con corpo aggiunto.

lato ovest