

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 447	U.T.O.E. 5.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucchese n. 11 – 12	<i>Toponimo:</i> Sassola
--	------------------------------------

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> su strada in crinale		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> villa		
3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> aperture ad arco, regolarità del volume e delle forature		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> tamponamenti, forature, tettoia	<i>dei materiali di finitura:</i> intonaco (parte)
7. <i>Stato di conservazione:</i> buono		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> quercia, cipressi		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> un annesso in aderenza con arco, un annesso agricolo con grigliati in laterizio e tettoia tradizionale		
11. <i>Note:</i> .		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, in parte rimaneggiato, conserva alcuni elementi tipologici di pregio da conservare, in particolare la facciata e l'annesso isolato. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso di pregio



edificio principale