

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 450	<b>U.T.O.E. 5.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Badia n. 1-2</b>	Toponimo: <b>Castello di Badia</b>
---	---------------------------------------

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>in posizione dominante</b>		
Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>castello fortificato</b>		
3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>torretta, archi, loggiati, mura merlate</b>		
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	<b>pietra avista</b>	<b>materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: <b>parco</b>		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>casa colonica compatta con aperture ad arco all'ingresso della cinta muraria</b>		
11. Note: .		

### CLASSIFICAZIONE

**Sul Catasto Leopoldino è indicata una Villa di Badia, molto diversa dall'attuale configurazione e senza cinta muraria. L'attuale edificio è pertanto una costruzione degli anni fine ottocento-primi novecento. Gli elementi architettonici e decorativi meritano di essere conservati integralmente. Gruppo A.1**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*casa colonica*



*edificio principale*



*veduta generale*